

IMPIANTI ANTINTRUSIONE E TVCC INSTALLATI PRESSO I DEPOSITI A.T.A.P. S.p.A.

BIELLA – C.so Rivetti n. 8/b

TVCC

N. 2 Telecamere D/N 24V infrarossi 500TVL analogiche

N. 2 DOME

N. 1 DVR 8 ingressi HIK VISION con centralizzazione sede di Biella C.so G.A. Rivetti

SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE DEPOSITI ESTERNI

N.1 PC con doppia scheda video

N.1 Monitor ricezione allarme 14”

N.1 Monitor 40” live

N. 1 gruppo di continuità

Nel PC sono installati N.2 software proprietari di cui uno “center” e l’altro dedicato alla ricezione allarmi “control center” dedicato alla visualizzazione live di tutti i depositi contemporaneamente.

ANTINTRUSIONE

N. 1 Centrale a microprocessore 192 zone

N. 7 Rilevatori passivi d’infrarossi digitali supervisionati per esterno/interno a barriera a doppio fascio, installati nei perimetrali della palazzina uffici e officina

n. 13 Rilevatori passivi d’infrarossi con piroelemento QUAD digitale, installati internamente nella palazzina uffici e officina

N. 1 modulo di comunicazione GSM/GPRS

N. 1 Ricevitore radio bidirezionale

PRAY BIELLESE - Via Biella n. 21

TVCC

N. 4 Telecamere D/N 24V infrarossi 500TVL analogiche

N.1 DVR 4 ingressi HIK VISION con centralizzazione sede di Biella C.so G.A. Rivetti

N.5 Sensori tripla tecnologia da esterno

N.1 Alimentatore 220V 12V 5AH

N.1 Interfaccia con sistema TVCC

N.1 Sirena da esterno autoalimentata

N.1 Armadio RACK blindato/autoventilato per TVCC

N.1 Gruppo di continuità

VERCELLI - C.so Gastaldi n. 16

TVCC

N.2 Telecamere D/N 24V infrarossi 500TVL analogiche

N. 1 DOM

N.1 DVR 4 ingressi HIK VISION con centralizzazione sede di Biella C.so G.A. Rivetti

N.5 Sensori tripla tecnologia da esterno

N.1 Alimentatore 220V 12V 5AH

N.1 Interfaccia con sistema TVCC

N.1 Sirena da esterno autoalimentata

N.1 Armadio RACK blindato/autoventilato per TVCC

N.1 Gruppo di continuità

ALICE CASTELLO - Via Don Caffaro n. 4

TVCC

- N.4 Telecamere D/N 24V infrarossi 500TVL analogiche
- N.1 DVR 4 ingressi HIK VISION con centralizzazione sede di Biella C.so G.A. Rivetti
- N.5 Sensori tripla tecnologia da esterno
- N.1 Alimentatore 220V 12V 5AH
- N.1 Interfaccia con sistema TVCC
- N.1 Sirena da esterno autoalimentata
- N.1 Gruppo di continuità

UFFICIO BIGLIETTERIA BIELLA - Piazza San Paolo

TVCC

- N.1 DOM

MANUTENZIONI PROGRAMMATE:

La manutenzione programmata deve essere effettuata semestralmente e dovrà comprendere almeno le attività di seguito specificate, nonché eventuali ulteriori controlli previsti dalla normativa vigente:

- Prova BNC isolamento cavi
- Pulizia vetri e messa a fuoco telecamere/obiettivi
- Regolazione e verifica funzionamento dispositivi antintrusione
- Prova dispositivi di protezione e di emergenza
- Pulizia/sostituzione accessori
- Prova e verifica durata registrazioni
- Prova collegamenti telematici e gestione connessioni di rete
- Gestione e prova regolare funzionamento videoregistratori
- Tarature degli impianti per le diverse condizioni ambientali
- Prove e collaudo impianti
- Cambio batterie tampone per impianto antintrusione una volta all' anno
- Manutenzione dei dispositivi UPS dedicati al sistema TVCC